Korrosion an den Alu-Zierleisten

Beitrag von „Thiemann53“ vom 28. März 2016 um 09:23

Erstzulassung 03.2015, 27.000 km