Abgaswarnlampe leuchtet trotz neuer Saugrohrklappen/Stellmotoren

Beitrag von „crosswalk“ vom 12. April 2016 um 08:54

Hallo Alexander,

ich kann dir nicht sagen was an den Steckern defekt oder nicht in Ordnung war.
Für mich sahen die alten Stecker irgendwie auch nicht defekt aus, ausser dass die Kontakte teilweise etwas korrodiert waren.
Ich weiß nur dass nach dem Wechseln der Stecker der Touareg jetzt genau 7.343Km ohne Probleme gelaufen ist.
Die gelbe Abgaswarnlampe war nicht mehr an.
Das kann Zufall sein, ist mir aber jetzt auch Wurscht.

Zieh doch von der Saugrohrklappe die im Fehlerbericht moniert wird einfach mal den Stecker ab,
schau sie dir an und sprüh vorsichtig ein gutes Kontaktmittel drauf, das kann ja sicher nicht schaden.

Gruss
Paul