V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „Hartl“ vom 29. Mai 2016 um 21:32

Hi,
wenn ich mir den nachstehenden Wert anschaue, sieht das nach einem defekten Differenzdrucksensor aus.

> Zitat
>
> (keine Einheit): 35.70

Gruß
Gerhard