Vorstellung

Beitrag von „Max Pruss“ vom 26. Juli 2016 um 12:31

Das war ein P38, Jahrgang 96, 4,6 L V8 Benziner.
Landrover war damals noch eine eigenständige Firma.
Das merkte man vor allem am Elektrisch. Kabel hatten oft nicht die im Schema angegebenen Farben.
Kommentar des Mechanikers: Die nahmen halt was da war!