Problemen mit Luftdruck in Motor

Beitrag von „alexej_0“ vom 8. August 2016 um 09:07

Guten Tag

Ich habe ein Touareg B.j.2008 3.0 TDI 240 PS motor.

Wenn ich auf z.b. Autoban bin , und Gas gebe (voll), dann geht Motor in störung (spirale blinkt und schreibt "Motorstöhrung Werkstatt). Dann muss ich stoppen, Motor aus, dann wieder ein. und dann kann ich weiter fahren bis nächstes mal.

Fehlerspeicher habe ausgelesen. Zeigt 2 Fehler (Anhang).

Hat jemand so Problemen gehabt? VW sagt nichts

Danke.