Touareg 3.0 Tdi - Service - was sollte gemacht werden?

Beitrag von „kool.mario“ vom 29. August 2016 um 08:25

Bzgl Kofferraum hab ich noch was gefunden:
Vermutlich ist die Schwenkhöhe absichtlich so eingestellt.
Neu anlernen kann man sie wohl, wenn man den Deckel händisch bis aufs Max drückt, dann 4 Sekunden den Schließer drückt u das Auto dann kurz blinkt - ich probiers aus:-)