klappern aus der Lüftung

Beitrag von „touriwohni“ vom 1. Oktober 2016 um 16:08

Mein Touareg hat genau das gleiche Problem. Er war schon dreimal in der Werkstatt und immer gab es den Vorführeffekt. Sehr ärgerlich. Auch sonst kläpperte der Touareg im Bereich des Armaturenbretts und der Türverkleidungen störend, obwohl er erst knapp zwei Jahre alt ist. Ich sprühte wd40 in die Ritzen der Dekoreinlagen etc. und seither ist Ruhe. Aber die Klimaanlage kläppert weiter