Navi rechnet nach Firmwareupdate keine Routen mehr

Beitrag von „Thotti“ vom 3. November 2016 um 11:24

...dazu sagte mir mein Freundlicher: Jou, funzt, aber Aktivierung und Freischaltung wären 2 verschiedene Paar Schuhe...

Aktivierung geht per SD, Freischaltung nur per Server in WOB.

Kann man jetzt glauben oder nicht, ich weiß es nicht...

Ich habe meine Firmware bei VW kürzlich auf 0821 bringen lassen, und dazu musste der Wagen am Ende mal eben schnell an die Leitung nach WOB.

Und es funzt alles (bis auf diese merkwürdige Mini-Anzeige im Display).

Am 15. geht meiner zum Navi-Update zu VW, kostet 179,- Schleifen.

Da frage ich nochmal nach.....