Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII

Beitrag von „babymx“ vom 29. November 2016 um 08:56

Guten Morgen zusammen,

ich habe das gleiche Problem.
vor 3 Wochen erste Nachtfrost ..... Stopp Fehler Fahrwerk.....
ab zu VW Prüfung nach TPI Druckspeicher befüllt (weil sie das FZ komplett per Programm abgelassen hatten) Sicherung ersetzt.....keine Undichtigkeit Festgestellt.

Heute morgen -7 ° grad Kompressor läuft an (aber mit anderen Geräusch als sonst.....als wenn er schwergängig ist) und wieder kommt stopp Fahrwerksfehler:D:D:D:D

es scheint ein Temperatur Problem zu sein....

ist der Kompressor evtl. feucht..... wo sitzt der eigentlich ?.

werde nachher schauen ob die Sicherung wieder raus ist.....

hat jemand einen Tip?

liebe grüße Thomas