RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Nadisat“ vom 11. Dezember 2016 um 23:22

Servus,

bitte helft mir auch mit dem RFK-Fix.
Seither ich die Firmware 5238 by Josi installiert hatte, hat sich die RFK verabschiedet.
Jetzt liegt meine Hoffnung auf diesem Fixerl.
Über eine PN tät ich mir sehr freue.

Grüzi und schon mal vielen Dank!