Öl läuft aus Zylinderkopf - undichter Injektor

Beitrag von „desmo0815“ vom 8. Januar 2017 um 21:22

Ich habe heute soweit alles zerlegt damit ich sehe, oder zumindest einigermaßen sehe, woher das Leck kommt.
Es scheint die Zylinderkopfdichtung zu sein. Auf jeden Fall ist darüber alles trocken und darunter sieht man ne ziemliche Sauerei.

Eigentlich würde ich das gerne selber machen. Zumindest habe ich früher immer alles selber gemacht. Kopfdichtung, Ventile einstellen, Bremsen, Vergaser zerlegen, reinigen, synchronisieren (Motorrad).
Ich traue mich wegen der ganzen Elektrik und Technik und fehlender Diesel-Schraubererfahrung, und weil so extrem wenig Platz im Motorraum ist aber nicht so richtig dran.
Ich suche mir morgen eine Werkstatt die das übernimmt.
Wurmt mich aber trotzdem. Hat die Kopfdichtung schon mal jemand selber gemacht?

Grüße,
Stephan

IMG_0665.jpg IMG_0678.jpg fullsizeoutput_1cab.jpg
Bild 1: Sicht von Oben
Bild 2: Sicht von der Seite
Bild 3: Sicht von unten mit Spiegel