Luftfederung teilweise Defekt- WERKSTATT-TIPP oder Privater EXPERTE gesucht

Beitrag von „Andy_W12“ vom 22. Januar 2017 um 14:40

Hallo !

Hatte bei meinem W12 Bj 2005 ebenfalls mal ein Problem mit dem Luftfahrwerk.
Im Display stand "Stopp - Fahrwerk" und er senkte sich hinten zeitweise nicht ab.

Habe dann das Ventil direkt auf den hinteren "Federbeinen" ersetzt.

Der Umbau ist keine große Hexerei (es gibt ein Spezialwerkzeug von VW), anschließend mit VCDS eine Grundeinstellung machen.

Seit dem Funktioniert wieder alles. Leider bin ich in Österreich zuhause.

Zusätzlich habe ich noch das Relais vom Kompressor ersetzt, da dieses of defekt ist.

Lg