Luftfederung defekt...

Beitrag von „amor33“ vom 14. Februar 2017 um 09:03

Guten Tag.
Ich bin neu hier im Forum...
Fahre auch einen Touareg BJ. 2005 und habe nun auch das Problem mit dem Luftfahrwerk.
Eines Morgens bei ca. -5 Grad auf dem Weg zu Arbei kam die Fehlermeldung "Stop Fehler Fahrwerk"
Habe schon viel drüber gelesen...
Meine 40A Sicherung ist durch. Ich vermute dass das Relais 373 Klemmt.
Habe das Relais und eine neue Sicherung bestellt und werde sie heute einbauen.
Falls der Fehler weiterhin besteht, muss ich wohl oder übel den Kompressor wechseln.
Allerdings ist die Anleitung von Marco nicht mehr im Netz. Oder ich bekomme sie nicht mehr angezeigt.
Könnte mir vielleicht einer behilflich sein und mir eine Anleitung für das Austauschen des Kompressors schicken?
Danke