Neuer T1: Bremsen und Standheizungsfragen

Beitrag von „higginsa1“ vom 16. Februar 2017 um 07:19

Danke für die Tipps, werde mal im Kofferraum nachsehen, ich meine zwar ich hätte da schon alles durch, aber ich schaue noch mal gezielt unter der Ladebodenabdeckung.

Mit der Webasto Zuheizer/Standheizung muss ich mal sehen, habe schon mal kurz gegoogelt aber so richtig schlau draus werde ich nicht. Eine zweite Batterie scheint er nicht zu haben. Zumindest scheint die Anlage am CAN zu hängen. Evtl. muss da mal ein Fachhändler ran, auch schon wegen der Fehlermeldungen.

Bei der Heckklappe habe ich ein wenig die Nummernschildhalter in Verdacht, die wechel ich eh demnächste, dann schlage ich den Kofferraum mal ohne zu. Schade das der Wagen keine Zuziehhilfe hat, denke nachrüsten wird schwierig?