Neuer T1: Bremsen und Standheizungsfragen

Beitrag von „higginsa1“ vom 16. Februar 2017 um 07:35

ne weder display im Dach noch eine zweite Batterie, ich denke es wurde eine Nachrüstung durchgeführt. Jetzt scheint der Sender zu fehlen. Ich muss mal nachsehen wo der Empfänger ist. Habe aber keinen Schimmer wie man einen Sender anlernen müßte falls ich einen Sender auftreiben würde. Es gibt noch ein Telefon im Auto, doch ich denke hierüber läßt sich nichts steuern...