Neues RNS510 7L6 035 680 BX und VW FSE Bluetooth Modul 7P6 035 730 M liegt hier ...

Beitrag von „heland“ vom 11. März 2017 um 00:37

> Zitat von Wilieecoyote78
>
> Hallo,
>
> habe eine ähnliche Kombination verbaut. FSE mit dem endbuchstaben "J". Bei mir läuft auch das Streaming. Was allerdings nicht geht, ist eine Codierung der FSE in meinem Touareg. Ich mußte aber nichts codieren, alles lief so.
> Steck´ doch einfach mal das Steuergerät der FSE an Dein RNS und probier erstmal so aus, bevor Du aufwendig die Kabel verlegst.
>
> Viel Erfolg.
>
> Hier noch ein Link zum Mic halter:
> http://www.ebay.de/itm/VW-FSE-Mik...pu9Jq7CbqEB6-ug
>
> http://www.ebay.de/itm/VW-FSE-Mik...pu9Jq7CbqEB6-ughttp://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...fUAAOSwo4pYbMxa
>
> Alles anzeigen

ES FUNKTIONIERT - Also fast!
Hi Jan, also ich hatte schon letztes Wochenende ein (Teil-) Erfolgserlebnis. Wie schon vorher geschrieben, lief das Radio und auch die FSE hatte ich angeschlossen. Zunächst tat sich das iPhone6 sehr schwer und da ich gehört hatte, dass das FSE-Bluetooth-Tool über VCDS codiert werden muss, bin ich zu meinem Freundlichen:D. Die Kurzfassung war, dass er den Auftrag angenommen hat, mich 2 Stunden warten lies, irgendwann in die Werkstatt bestellte, da 3 Mechaniker diskutierten, aber überhaupt keinen Plan hatten... und letztlich irgendwann aufgaben, da das FSE-Modul in ihrem System (ODIS?) über OBD-Schnittstelle nicht sichtbar war.

Trotzdem hat man 89 Euro in Rechnung gestellt, mit der Argumentation, dass das keine von VW freigegebene Konstellation wäre. Hab mich echt geärgert, für "Jugend forscht" Geld ausgegeben zu haben und es stellte sich im anschließendem Gespräch raus, dass der Auftragsaufnehmende Service-Mitarbeiter überhaupt keinen Plan hatte, was ich wollte. Wieso man dann trotzdem einen Auftrag annimmt, ist mir ein Rätsel. Mit dem Serviceleiter habe ich

zumindest vereinbart, dass man das FSE-Modul noch ohne weitere Kosten codiert, wenn ich Ihnen sage **"WIE".** Irgendwie ja eine Bankroterklärung. Wie macht man das Modul sichtbar?

Wer weiß, wie man das FSE-Modul codiert?

Mittlerweile habe ich das iPhone mit dem Bluetooth-Modul verbinden können. Telefonie und Musik-Streaming funktionieren! (Echt klasse, insbesondere Online-Radio mit 64kbits und 128 kbits funktioniert und machen Spaß). ABER: Die Sprachsteuerung funktioniert noch nicht. Nach Betätigung der Sprachtaste werde ich aufgefordert z.B. mit den Befehlen "CD", "Radio" usw. den Bereich zu ändern. Leider versteht das System meinen Befehl nicht (wobei technisch das Mikrofon bei Telefonie funktioniert).

Wer weiß, wie man die Sprachsteuerung zum Laufen bringt?

Außerdem sind im Telefonmenü unter Punkt "Extra" noch Optionen inaktiv (Siehe Foto 2).

Soweit mal zum aktuellen Stand... wenn das abgearbeitet ist, würde mich noch MirrorLink interessieren. Bei EBAY gibt es da relativ preiswerte Lösungen für das RNS510, teilweise Demo auf Youtube. [/COLOR]Hat das schon jemand umgesetzt???
Sachdienliche Hinweis welcome!