Beschleunigungssensor 7L0 907 673 D

Beitrag von „Turbobert“ vom 8. Mai 2017 um 15:49

Moin Leute,

kann mir jemand weiterhelfen und verraten wo dieser Sensor verbaut ist?

Es ist der Beschleunigungssensor der für die Xenon mit zuständig ist.

Danke und Gruß

Könnte ein Admin mal meine Überschrift ändern? Ich habe ein Fehler in der Teilenummer

7L0 907 673 D