PIN 9 an Anhängersteckdose nicht belegt?

Beitrag von „steuler“ vom 13. Juni 2017 um 18:06

so, hatte heute meinen Termin bei VW und der Mechaniker meinte dass der Pin 9 und 13 bei der Original-AHK belegt sein müssten.

Ich nein, an meinem Wohnwagen geht das ATC nicht.

Pin 9 & 13 haben in der Dose entsprechende Kontaktstifte

Also mit dem Prüfgerät gemessen. An keinem Pin (9&13) kam Saft an.

Komisch?!?!?!?

Also Sicherungsdeckel aufgemacht und siehe da, die Sicherung war durch. Also neue Sicherung für 0,69 EUR rein und wieder gemessen.

Kein Saft.

Also Anhängerkupplungselektronikmessgerät (größerer Kasten) geholt und alles lief.

Ergebnis: Sicherung defekt bei mir und Prüfgerät bei VW

Funktion am Wohnwagen getestet und es tut.