RNS2 DVD Can-Bus Problem

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Juni 2017 um 11:42

Hallo jhboyke,

das überrascht im ersten Moment nicht, da seit MJ 2008 optinal das RNS510 verbaut wurde, welches das RNS2 abgelöst hat.

Grüße von Stephan