Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „piston“ vom 11. August 2017 um 12:20

Auf den Filter hätte ich auch getippt, wann wurde der Filter das letzte mal getauscht. Vielleicht ist eine Dichtung undicht oder eine Leitung sitzt nicht richtig. Oder der Filter sollte gewechselt werden.