Display Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „3.0TDIV6“ vom 4. September 2017 um 10:02

Hallo, bei mir ist es nun auch passiert... aber, es fällt nicht komplett aus sondern nur für zwei bis drei Minuten wenn ich den Wagen starte.
Und auch nicht Komplett.
Hier mal ein Foto.
Kann mir da jemand helfen ??
LG Matthias

Kombi.jpg