Wassereinbruch hinten rechts Kofferraum

Beitrag von „Moorhahn“ vom 10. September 2017 um 17:12

Hallo zusammen,

ich habe das selbe Problem, auch hinten rechts bei meinem T1 von 2002.
Allerdings nur, wenn ich durch die Waschanlage fahre. Bei Regen ist zum Glück alles dicht.

Den Grund habe ich aber auch nicht entdecken können: Den "Plastikdeckel" oben am Scharnier schließe ich aber eigentlich aus: Den hatte ich mir genau angeschaut bei der Installation der RFK. Der macht einen dichten Eindruck.

Hat noch jemand Ideen?

Grüße
Cedric