China-System als RNS 2 Ersatz?

Beitrag von „Paulino“ vom 19. September 2017 um 14:07

[Zitat von fetter-diesel](#)

Bei den meisten T ist ein Soundsystem Verbaut (Verstärker) das funzt bei diesem Radio nicht

Also weiter suchen

Mein T hat keine eingebaute Soundsystem. Meine Erfahrungen bis jetzt:

Letzte Woche habe ich den [hier gekauft](#)

Es hat alles funktioniert, Navigation, Radio (Supersound), DVD, WIFI. Bluetoothetc. Nur von der Länge her hat es nicht gepasst. Das Radio guckte 1 cm raus deswegen habe ich vorgestern wieder zurückgeschickt und heute kam bei Paypal die Rückzahlung. Echt richtig viel Glück gehabt. Mein T ist ein

2.5 R5 TDI Baujahr 2004.