Luftfahrwerk senkt sich über Nacht -Hilfe

Beitrag von „Don0815“ vom 7. Oktober 2017 um 15:22

> Zitat von Don0815
>
> Jemand eine Idee?
> MfG

Folgender Fehler ist jedes Mal im Speicher hinterlegt: 01772- unplausibles Signal, Signalleitung von Druckgeber Niveauregulierung (G291)