Temperatur schwankt

Beitrag von „markustoe“ vom 26. Oktober 2017 um 07:53

Hallo Gemeinde

wie ihr eventuel gesehen habt: ich habe von VW einen neuen Motor bekommen... so weit so gut

AAABER:

die Kiste kommt jetzt im Stadtbetrieb nicht richtig auf Temperatur...

Folgendes Verhalten: Temperturanstieg ganz normal bis ca 80°C, dann gehts gaaaanz langsam weiter bis 90°C. Dort bleibt die Temperatur so lange man auf dem Gas bleibt.

Sobald Schiebetrieb (oder segeln) einsetzt fängt die langsam an zu sinken.

Bei wieder Gas geben gehts dann schnell runter auf 80-85...

Das Spielchen geht dann ewig so weiter - gestern ca 45min.....

Ich vermute die haben den kleinen Kreislauf nicht richtig eingebunden..., was mein ihr was das sein könnte?