Ausfall Hupe

Beitrag von „Basti46120“ vom 22. November 2017 um 17:58

[Zitat von rebell](#)

:D:D:D

Geht mir genau so, da heisst es, hupen vermeiden.

Nee, ich hab das noch nie zerlegt, hab Angst, dass da was kaputt geht.

Hatte mir das nur mal in ErWin angesehen, und den Aufwand für zu groß eingeschätzt.

Also ein User hat hier mal ja ne Anleitung reingestellt, von nem T1, allerdings mit Facelift. Ich hab ihn letzten Samstag zerlegt, jedoch fehlte mir eine Schraube, die konnte ich nicht öffnen, da mir die Abwinkelung für den T30 Schrauber fehlte, mittlerweile besorgt und nächsten Samstag starte ich dann den nächsten Versuch!