vw touareg V10 (310ps) heizung wird nicht warm

Beitrag von „mark1“ vom 26. November 2017 um 21:35

Es könnte an einem klemmenden Absperrventil N279 liegen- wie man das schaltet, habe ich hier
https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...torvorw%E4rmung
beschrieben.

Du kannst auch mal eine Heizphase loggen und die Ergebnisse hier einstellen.
Test Standheizung MWB 1 3 4 .PNGLog Standheizung.PNG

Die Heizungsanlage ist in der SSP301 gut beschrieben- einfach mal Freund Google fragen (oder schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse)

Gruss
Mark