Benötige Hilfe Bluetooth Steuergerät

Beitrag von „DIY“ vom 3. Dezember 2017 um 21:05

Hallo,

bin jetzt seit einer Woche stolzer Besitzer eines T1 V6 TDI, BJ 08/2008, 108.000 KM. Geiles Teil biggrin:

Image not found or type unknown

Habe jetzt bereits mehrere Stunden das Forum durchstöbert zum Thema Iphone mit FSE Premium via Bluetooth verbinden, bin jedoch noch immer verunsichert.
Da ich noch das Steuergerät habe welches die HFP-Technik des Iphone nicht unterstützt (3C8035 730), ist mir klar dass ich ein anderes Steuergerät benötige.

Ich könnte an ein Steuergerät mit Nummer 5N0035730C ran kommen.
Würde das Teil mein Problem mit dem Iphone - Premium FSE - RNS 510 lösen ?

Danke vorab