Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Klawi“ vom 27. Dezember 2017 um 10:50

Update: Der Freundliche VW Partner hat die Vermutung das dies durch die Abläufe vom Panoramadach verursacht wird. Die Schläuche schrumpfen angeblich und reissen dadurch ab. Werkstatttermin am 02.01.
Mein Persönlicher Test mit Wasserzufuhr am Schiebedach ergibt das das Wasser unter dem Wagen abläuft...