Hilfe ganzes Fahrzeug Vibriert bei 50Km/h - 100Km/h

Beitrag von „Stein“ vom 27. Dezember 2017 um 23:48

Das defekte Mittellager der Kardanwelle hat bei mir keine Vibrationen verursacht, es hört sich an als wenn einer mit dem Hammer von unten gegen das Bodenblech schlägt.

Gruss

Eric