Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Sami“ vom 2. Januar 2018 um 15:26

> Zitat von Lollo050968
>
> Kann die verbaute Luftkastenvariante von der verbauten Motorleistung abhängen? Ich habe ja noch letzte vor FL 245 PS Version,
> Manu und Stephan FL 262 PS.
>
> Lollo

Das würde mich in der Tat auch interessieren.
Bin ganz panisch heute morgen gleich mal an den Luftfilterkasten.
Alles trocken. Einsatz und Gehäuse auf der Innenseite.
Fahre auch einen T2 VFL aus Ende 2013.

Grüsse