Benzinzufuhr unregelmäßig

Beitrag von „martin vr6“ vom 5. Januar 2018 um 20:32

Hallo Zsm, habe gleiche Problem zur Zeit bei T1 vr6. Nachdem ich vollgetankt hatte, geht der Motor nach 10 s aus. Der freundliche findet nichts, außer: das Relais der Pumpe, kann er überbrücken oder sogar rausnehmen, Dann läuft er wieder. Er versteht das nicht und hat Angst, damit fahren zu lassen. Wer weiß da Rat?
Gruß Martin