luftfederung

Beitrag von „b1971“ vom 8. Januar 2018 um 17:04

Hallo Todi,

vielen Dank für Deine Antwort. Die km/ Zeitangaben passen in meinen VCDS logs leider selten zur Realität - die Ursache kann ich mir nicht erklären...
Tatsächlich hat er ca. 97000 km runter und ist Bj. 12/ 2012.

Er hat 10 Tage draussen gestanden und zwischenzeitlich lag ein halber Meter Schnee drauf. Ich bin ganz froh, das es nur die Sicherung war - habe hier im Forum von ähnlichen Fällen gelesen, wo Kompressor und Ventilblock getauscht wurden obwohl die Ursache auch nicht völlig klar war...

Viele Grüße,
Bernd

> Zitat von Todi
>
> ...
> Mich machen aber auch die KM-, Datums- und Zeitangaben aus deinem Fehlerprotokoll stutzig. Die KM-Angabe kann ich noch am ehesten glauben - wenn dem so ist, stolze Jahresfahrleistung für einen T2 das dein Auto aus der Zukunft stammt wage ich aber stark anzuzweifeln und auf welchem Planeten lebst du, dass bei dir die Tage über 30 Stunden lang sind?
> ...