Wasser im Fussraum

Beitrag von „bizkit“ vom 28. Januar 2018 um 12:48

Dämmmatte zerschneiden hatte ich auch schon überlegt.
Erleichtert auch das trocknen.
Dann muss sicher der Sitz raus, Einstiegsleiste mit dem Unterteil B-Säule und A-Säule Unterteil.
Wie ist der Teppich denn unter der Mittelkonsole beschaffen?
Die Stopfen des Wasserkastenablaufs sind beide raus, es kam auch kein Wasser.

Gruss
Marco