RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „Pospi“ vom 16. Februar 2018 um 18:44

Servus,
Die V15 habe ich selbst auf einen Rohling gebrannt. Mit der Originalen V1 probier ich es morgen mal.
Dachte auch schon die Firmware mal neu draufzujubeln. Vieleicht hat die sich auch aufgehängt?.
Gruss Pospi