Türschlösser spielen verrückt

Beitrag von „Freak187“ vom 18. Februar 2018 um 00:12

Hallo zusammen!

Ich möchte den gewiss schon älteren, aber evtl. für andere User hilfreichen Beitrag aktualisieren.
Ich habe die Fehler gefunden.

Tür Fahrerseite hinten:

- Türsteuergerät defekt
-elektronisches Türschloss defekt. Leider wurde ich bei der Fehlersuche in die Irre geführt, weil bei dem neuen Türschloss der Microschalter für die Türposition bereits defekt war. Das ausgebaute defekte Türschloss hatte einen altersschwachen Stellmotor, der die Verriegelung nicht mehr ausführte und auf halber Strecke aufgab.

Tür Beifahrerseite hinten:
- Microschalter im elektronischen Türschloss defekt

Tür Fahrerseite vorne:
- Microschalter im elektronischen Türschloss

Gruß

Christian