MFA hängt sich auf

Beitrag von „Barbony“ vom 27. Februar 2018 um 14:38

> Zitat von macko
>
> Servus,
>
> da fehlt zu 99% das Softwareupdate für´s Kombiinstrument. Ohne dieses friert ab und zu die Anzeige ein. Es gibt auch einen Thread hier dazu, habe ihn aber grad net gefunden.
>
> Wo befindet sich denn Deine Außentemperaturanzeige?? Standart war unten rechts, nach dem Update muss sie sich links oben in der Ecke befinden.
>
> Gruß
> Marco
>
> Edit: Das hier ist der passende Thread dazu: KLICK

Hallo Marco,

ja, die Temp anzeige befindet sich rechts unten. Anbei ein Bild... Ist das ein Update für das RNS oder nur MFA?

LG

28547714_10155109666445303_305769053_o.jpg