Batteriewechsel bei Zündschlüssel Keyless

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. März 2018 um 19:38

Bei meinem Dicken kam heute auch zum ersten Mal die Ansage, dass die Batterie schwach sei, und ersetzt werden müsse. Da scheint man wohl beim keyless System sehr viel Batterie zu brauchen. Welcher Typ ist den verbaut? Ist das noch die CR2032?

MfG

Hannes