RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „flytaxi“ vom 25. März 2018 um 19:51

Hallo und schöne Grüße aus Hamburg [Blockierte Grafik: <https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif>]

Ich habe Gestern einen Touareg 7P gekauft mit RNS 850. Nach dem Kauf habe ich leider festgestellt, dass nach dem Betätigen der Phone Taste "Funktion nicht verfügbar" auf dem Display steht. Ich habe hier in Forum schon ein ähnliches Thema gefunden. Leider weiß immer noch nicht was ich genau kaufen muss, um zu telefonieren, und alle funktionen, wie Telefonbuch zu nutzen.

Ist das hier ausreichend für 129 Euro ?

<https://wibutec.com/.../...inrichtung-fuer-VW-Touareg-7P-Nur-Bluetooth>

oder muss das hier sein für 349 Euro ?

<https://wibutec.com/.../...Freisprecheinrichtung-RNS850-Nachruestpaket>

Ich habe eine Sprachbedienung am Lenkrad, also gehe ich davon aus, dass keine zusätzliches Mikro benötigt wird.

Gerade war ein Freund von mir mit VCDS, der arbeitet bei WV. Leider haben wir die Freischaltung nicht hinbekommen.

Der hat das grüne Menu aktiviert, aber dort soll es eine Unetrnenu bei Telefon geben, die gibt es leider nicht.

Wenn man Bluetooth mit VCDS ansprechen will, steht da nur Kanal 17 nicht verfügbar. Bedeutet das, dass der Touareg die Bluetoothfunktion doch nicht hat ?

Bitte Euch um Hilfe [Blockierte Grafik: <https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif>]