Probleme mit dem Audio Streaming via Bluetooth

Beitrag von „Todi“ vom 26. März 2018 um 22:30

OK... das kriegen wir schon hin...

Vorab eine kurze Begriffserklärung zum Thema "Hidden Menü" = verstecktes Menü. Beim RNS 850 sind hiervon 2 vorhanden:

1) das "hidden red" = Engineering Menü - wie oben beschrieben
2) das "hidden green" = das "grüne" - Finger weg wenn man sich nicht auskennt (muss zudem per Diagnosetool freigeschaltet werden)

Nur damit du nicht durcheinander kommst, falls du weitere Berichte liest...

Deine MU sieht schon recht alt aus, aber ich hatte nach der "Zugversion" gefragt - also bitte nochmal raus zum Auto falls du kein Bild gemacht hast

RNS 850-Engineering Menü.jpg

Gruß
Todi