Touareg geht nur bei Sommertemperaturen in den Notlauf...

Beitrag von „Todi“ vom 17. Mai 2018 um 08:01

[Zitat von Todi](#)

[...]Edit sagt: den einzigen Zusammenhang mit der Außentemperatur den ich herstellen kann, deutet auf den Ladedrucksensor hin, da dieser auch den Sensor für die Ladelufttemperatur enthält.

Das hast du noch mitbekommen?