Frage zu Problemen mit der Steuerkette beim TII V6 3,0 TDI

Beitrag von „Hannes H.“ vom 10. Juli 2018 um 13:41

> Zitat von Regnidor
>
> Aber hier musste ich nicht lange suchen und der Artikel stammt aus einem Automagazin, daher scheint es doch häufiger bei diesem Motor vorzukommen, oder?

Über die Seriösität von Autobild lässt sich ein wenig streiten...

Es gibt problematische Motoren von VW betreffend Steuerkette, wie die alten TSI-Motoren (1.2 und 1.4) oder der VR6-Motor, aber der V6 TDI gehört sicher nicht dazu.

MfG

Hannes