Wassertemperatur, Öltemperatur bei Touareg V6 BKS BJ 2007 Facelift

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. Juli 2018 um 21:19

Nein, das ist def. nicht normal! Ich würde mal das mal überprüfen lassen (z.B. Thermostat, laufen die Lüfter?)....

Wie sieht das Kühlwasser aus?

MfG

Hannes