Firmware Update RNS 850

Beitrag von „Schnullibulli“ vom 29. August 2018 um 09:07

Hallo Hannes,

danke für die Antwort. Ich habe beim Lesen dieser Forenbeiträge zum Thema FW-Update die Sachlage so verstanden, dass man u.a. für das vollumfängliche Funktionieren der neuen Navi-Karten Version V12 (2018) das FW-Update K0821 braucht. Außerdem werden damit wohl noch einige "Bugs" in der Fahrzeug-Steuerung ausgemerzt.

Sollte dies nicht so sein ... umso besser.

Eine diesbezügliche Frage konnte mir übrigens der 😄 nicht klar beantworten, er meinte nur, dass ein Navi Kartenupdate immer Sinn macht und die V12 auch mit den "älteren" FW Versionen harmoniert. Welche Verbesserungen mit der K0821 gegenüber der P0820 einhergehen, konnte mir der 😄 ebenfalls nicht erläutern.

Grüße

Michael