Fehlermeldungen

Beitrag von „coala“ vom 19. September 2018 um 15:53

Servus,

der Klimakompressor wird mechanisch angetrieben, außer dem Lüftungsgebläse ist da kein wirklich relevanter Stromverbrauch vorhanden. Zum Rest: Die Lichtmaschine hat ausreichend Leistung, da spielt jetzt ein Verbraucher wie das Fahrlicht keine großartige Rolle, so lange der Motor läuft.

Wenn das noch die erste Batterie ist, dann hat die sechs Jahre auf dem Buckel und wäre durchaus ein Kandidat um Probleme zu verursachen. Es gab in der Vergangenheit schon diverse ähnliche Fälle. Würde ich prüfen lassen in einer Fachwerkstatt oder auf Verdacht austauschen; nach sechs Jahren machst du da sowieso nichts verkehrt, auch wenn das gute Stück dann evt. nicht ursächlich war. Das ist der erste (und preiswerteste) Schritt mit in jedem Fall gegebenem Zusatznutzen

Grüße
Robert