Öl zum Einfüllstutzen rausgeblasen - Motor tot - was ist los?

Beitrag von „Jochen4“ vom 3. Oktober 2018 um 23:25

Ich habe den hier bestellt und schon geliefert bekommen: https://www.ebay.de/itm/Turbolader…EwAAOSwCHBbGoA4
Der Ladedrucksteller ist neu.
Die Seite wurde heute 14 mal aufgerufen. Kann man daraus schließen, dass die 3.0l V6 TDI Motoren alle ein Turboproblem haben?

Habe auch mal Deinen Link verfolgt. Was ich nicht verstehe: angeblich ist der angebotene TL ja neu. Aber warum wollen die dann das Altteil und verlangen Pfand???