Das ganze TII beim Kaltstart wackelt, aber nur 10 Sekunden

Beitrag von „Blaz4net“ vom 16. November 2018 um 22:54

Ich habe nochmal gegoogelt und die Leute in Motor-Talk.de haben das selbe Problem.

<https://www.motor-talk.de/forum/unrunder...t-t6434656.html>