Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117 .....

Beitrag von „dieseldriver“ vom 3. Dezember 2018 um 21:23

> Zitat von TS
>
> ...
> 01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal statisch
> ...
> Im Moment lade ich ein bis zweimal in der Woche mit einem Ladegerät beide Batterien nach. Die Batterien sind in Ordnung. Es handelt sich um ein V10 R50 aus 2009 mit einer Laufleistung von ca. 225000 Km.

Hallo Tom,

wie alt ist denn deine Batterie unter dem Fahrersitz?

hast du evtl. nassen Teppich Fahrer- Beifahrerseite?

Gruß,
dieseldriver