Ton Aussetzer RNS 850 / fahren ohne Navigationsrechner

Beitrag von „TOUAREG_II“ vom 8. Dezember 2018 um 23:25

Hallo Udo,
Seit gestern habe ich selbiges Problem wie von dir beschrieben in meinem Touareg.
Tonwiedergabe CD/SD/Bluetooth problemlos aber nur auf den Lautsprechern der Beifahrerseite, Radio setzt im Sekundentakt aus nur das Navigationssystem gibt den Ton komischerweise auf der Fahrerseite wieder.
3 Stunden bevor das Problem das erste mal aufgetaucht ist lief das System einwandfrei.
Hast du für deinen Wagen die Lösung gefunden?
Wenn ja würdest du mir bitte sagen was es war!?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Felix