V6 TDI BKS unrunder Leerlauf und starke Rauchbildung

Beitrag von „Turbo Jens“ vom 17. Januar 2019 um 20:07

Na da hab ich ja was vor mir.
Mal schauen ob ich so ein Gestell irgendwo herbekomme. Oder evtl ne Zeichnung zum Selberbauen😉
Wenn dann alles raus ist, kann ich ja das Getriebe gleich mitmachen.
Gut das wenigstens mein Werkstatt halbwegs ausgerüstet ist. Bühne und Kettenzug hab ich ja, nen Motorheber kann ich vom Vermieter bekommen.
Ich werde mal versuchen es dann durch einige Fotos zu Dokumentieren.